Med Uni Graz *Pioneering Minds*

Diagnostik & Forschungsinstitut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin
Vorstand: Univ. Prof. Dr. Ivo Steinmetz
Neue Stiftingtalstraße 6, 8010 Graz

Wasserhygiene und Mikroökologie
Staatlich akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle
Leitung: Hans-Peter Ziegler, MSc
Stellvertretung: Amtsrätin Sabine Platzer
Neue Stiftingtalstraße 2A/2. OG, 8010 Graz
T 0316 385 73614

Auftraggeber

Wasserkonsortium Semriach
Gleinalmweg 10
8102 Semriach

Probenherkunft

WVA Wasserkonsortium Semriach
Gleinalmweg 10
8102 Semriach

Eingang / Prüfung: 06.10.2026

Inspektionsbericht: IB263682

Inspektionsverfahren gemäß ÖNORM M 5874

Allgemeine Angaben zur Gesamtanlage

Bezeichnung der Anlage	WVA Wasserkonsortium Semriach
Anlagenart	Trinkwasser
WIS-Nummer/ Anlagen ID	M3683654R0
Straße	Gleinalmweg 10
Postleitzahl	8102
Ort	Semriach
Abgegebene Wassermenge [m³/d]	230
Versorgte Personenzahl	1800
Anzahl der Anschlüsse	600
Anzahl der Versorgungszonen Druckzonen	3
Verbund mit anderen WVA	nein
Beprobungsplan (Bescheid)	vorhanden
Datum Beprobungsplan (Bescheid)	30.06.2011
Überprüfung gemäß § 134 WRG	nicht vorhanden
Zustimmungserklärung zur Datenübermittlung gem. TWV § 5 Z4	vorhanden
Wasserspender Quelle	Quellsammelschacht Schöckl- bzw. Eybeggerquelle Quellsammelschacht Payerhofquelle bzw. Brandlhofquelle Quellsammelschacht Gebhartquelle Quellsammelschacht Wendlerquelle Quellsammelschacht 2
Wasserspeicher	Hochbehälter D 3-II Hochbehälter 1 Hochbehälter 2 Hochbehälter 3 Hochbehälter 4

INSPEKTIONSBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEßLICH AUF DIE UNTERSUCHTE ANLAGE.
INSPEKTIONSBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.

Beschreibung der einzelnen Anlagenteile

Anlagenteil	Quellsammelschacht Schöckl- bzw. Eybeggerquelle
Art der Quelle	gefasste Quelle
Fassungsvermögen gesamt [m³]	keine Angabe
Vorgeschalteter Anlagenteil	Quellen
Nachgeschalteter Anlagenteil	Transportleitung Payerhofquelle

Anlagenteil	Quellsammelschacht Payerhofquelle bzw. Brandlhofquelle
Art der Quelle	gefasste Quelle
Fassungsvermögen gesamt [m³]	keine Angabe
Vorgeschalteter Anlagenteil	Payerhofquelle, Brandlhofquelle
Nachgeschalteter Anlagenteil	Druckkreis 3, Hochbehälter D3/II

Anlagenteil	Quellsammelschacht Gebhartquelle
Art der Quelle	gefasste Quelle
Fassungsvermögen gesamt [m³]	keine Angabe
Vorgeschalteter Anlagenteil	Gebhartquelle
Nachgeschalteter Anlagenteil	Hochbehälter 1

Anlagenteil	Quellsammelschacht Wendlerquelle
Art der Quelle	gefasste Quelle
Fassungsvermögen gesamt [m³]	keine Angabe
Vorgeschalteter Anlagenteil	Wendlerquelle
Nachgeschalteter Anlagenteil	Hochbehälter 1
Anmerkung	derzeit nicht im Netz

Anlagenteil	Quellsammelschacht 2
Art der Quelle	gefasste Quelle
Fassungsvermögen gesamt [m³]	keine Angabe
Vorgeschalteter Anlagenteil	Quelle 2
Nachgeschalteter Anlagenteil	Hochbehälter 1
Anmerkung	derzeit nicht im Netz

Anlagenteil	Hochbehälter D 3-II
Ausführung	Hochbehälter
Fassungsvermögen gesamt [m³]	84
Kammeranzahl	2
Vorgeschalteter Anlagenteil	Schöcklquelle, Payerhofquelle
Nachgeschalteter Anlagenteil	Ortsnetz Hiening

INSPEKTIONSBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEßLICH AUF DIE UNTERSUCHTE ANLAGE.
INSPEKTIONSBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.

Anlagenteil	Hochbehälter 1
Ausführung	Hochbehälter
Fassungsvermögen gesamt [m³]	50
Vorgeschalteter Anlagenteil	Wendlerquelle, Hauptquelle 1, Quelle 2
Nachgeschalteter Anlagenteil	Druckkreis 1, Hochbehälter 2

Anlagenteil	Hochbehälter 2
Ausführung	Hochbehälter
Fassungsvermögen gesamt [m³]	keine Angabe
Vorgeschalteter Anlagenteil	Hochbehälter 1
Nachgeschalteter Anlagenteil	Druckkreis 2

Anlagenteil	Hochbehälter 3
Ausführung	Hochbehälter
Fassungsvermögen gesamt [m³]	50
Vorgeschalteter Anlagenteil	Hochbehälter 1, Hochbehälter 4
Nachgeschalteter Anlagenteil	Druckkreis 1

Anlagenteil	Hochbehälter 4
Ausführung	Hochbehälter
Fassungsvermögen gesamt [m³]	25
Kammeranzahl	1
Vorgeschalteter Anlagenteil	Hochbehälter D3II
Nachgeschalteter Anlagenteil	Hochbehälter 3

Inspektionen

Wasserspender Quelle	Quellsammelschacht Payerhofquelle bzw. Brandlhofquelle
Inspektionsdatum	06.10.2026
Inspektor	Hans-Peter Ziegler
Betriebszustand zum Zeitpunkt der Inspektion	in Betrieb
Fassungsbereich	kein Mangel, kein Mangel
Abdeckung/Eingang	kein Mangel
Bauwerk	kein Mangel

Wasserspender Quelle	Quellsammelschacht Wendlerquelle
Inspektionsdatum	06.10.2026
Inspektor	Hans-Peter Ziegler
Betriebszustand zum Zeitpunkt der Inspektion	in Betrieb
Fassungsbereich	kein Mangel
Abdeckung/Eingang	kein Mangel
Bauwerk	kein Mangel

INSPEKTIONSBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEßLICH AUF DIE UNTERSUCHTE ANLAGE.
INSPEKTIONSBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.

Wasserspender Quelle	Quellsammelschacht 2
Inspektionsdatum	06.10.2026
Inspektor	Hans-Peter Ziegler
Betriebszustand zum Zeitpunkt der Inspektion	in Betrieb
Fassungsbereich	kein Mangel
Abdeckung/Eingang	kein Mangel
Bauwerk	kein Mangel

Wasserspender Quelle	Quellsammelschacht Schöckl- bzw. Eybeggerquelle
Inspektionsdatum	06.10.2026
Inspektor	Hans-Peter Ziegler
Betriebszustand zum Zeitpunkt der Inspektion	in Betrieb
Fassungsbereich	kein Mangel, kein Mangel
Abdeckung/Eingang	kein Mangel
Bauwerk	kein Mangel

Wasserspender Quelle	Quellsammelschacht Gebhartquelle
Inspektionsdatum	06.10.2026
Inspektor	Hans-Peter Ziegler
Betriebszustand zum Zeitpunkt der Inspektion	in Betrieb
Fassungsbereich	kein Mangel
Abdeckung/Eingang	kein Mangel
Bauwerk	kein Mangel

Wasserspeicher	Hochbehälter 2
Inspektionsdatum	06.10.2026
Inspektor	Hans-Peter Ziegler
Betriebszustand zum Zeitpunkt der Inspektion	in Betrieb
Abdeckung/Eingang	kein Mangel
Bauwerk	kein Mangel

Wasserspeicher	Hochbehälter 1
Inspektionsdatum	06.10.2026
Inspektor	Hans-Peter Ziegler
Betriebszustand zum Zeitpunkt der Inspektion	in Betrieb
Abdeckung/Eingang	kein Mangel
Bauwerk	kein Mangel

Wasserspeicher	Hochbehälter 3
Inspektionsdatum	11.03.2026
Inspektor	Hans-Peter Ziegler
Betriebszustand zum Zeitpunkt der Inspektion	in Betrieb

INSPEKTIONSBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEßLICH AUF DIE UNTERSUCHTE ANLAGE.
INSPEKTIONSBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.

Abdeckung/Eingang	kein Mangel
Bauwerk	kein Mangel

Wasserspeicher	Hochbehälter D 3-II
Inspektionsdatum	11.03.2026
Inspektor	Hans-Peter Ziegler
Betriebszustand zum Zeitpunkt der Inspektion	in Betrieb
Abdeckung/Eingang	kein Mangel
Bauwerk	kein Mangel

Wasserspeicher	Hochbehälter 4
Inspektionsdatum	11.03.2026
Inspektor	Hans-Peter Ziegler
Betriebszustand zum Zeitpunkt der Inspektion	in Betrieb
Abdeckung/Eingang	kein Mangel
Bauwerk	kein Mangel

* Wert übernommen

Ortsbefund

Der Lokalaugenschein ergab keinen Grund zur Beanstandung.

INSPEKTIONSBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEßLICH AUF DIE UNTERSUCHTE ANLAGE.
INSPEKTIONSBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.

Lebensmittelhygienisches Gutachten IB263682

Ortsbefund und Prüfberichte

Der Lokalaugenschein ergab keinen Grund zur Beanstandung.

Die Analysenergebnisse ergaben keinen Grund zur Beanstandung (LMSVG, TWV, ÖLMB B1).

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften (LMSVG, TWV, ÖLMB B1) und ist daher

zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Anhang: Bericht PB263682

Bei Beanstandungen sind, zur Aufrechterhaltung der Eignung des Wassers als Trinkwasser, umgehend geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Anlage: Merkblatt "Trinkwasser Desinfektion"
https://hygiene.medunigraz.at/wasserhygiene

Gemäß TWV §5 Z4 werden Befund und Gutachten nach Zustimmung des Auftraggebers von der Untersuchungsstelle an das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem elektronisch übermittelt.

- elektronisch gefertigt -

Daniel Rieder, MSc
Gutachter gem. §73 LMSVG, Zeichnungsberechtigter der Inspektionsstelle

INSPEKTIONSBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEßLICH AUF DIE UNTERSUCHTE ANLAGE.
INSPEKTIONSBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.